

评价报告公开信息

项目名称		上海东士石油化工有限公司危险化学品经营安全现状评价		评价类型	现状评价
委托方		上海东士石油化工有限公司		报告提交时间	2020.7
项目概况	被评价单位简介	上海东士石油化工有限公司是一家仓储企业，前身为上海东士石油化工总厂，成立于 1993 年，于 2004 年名称变更为上海东士石油化工有限公司。上海东士石油化工有限公司位于上海市浦东新区曹路镇钦塘东 1 号，公司占地面积为 16604m ² 。设有建筑面积 1964.45m ² 的乙类危险化学品仓库 1 幢，属于中型仓库。			
	评价项目简介	危险化学品储罐区设有储罐 23 个，在用 18 个，因企业经营调整，停用 5 个（卧罐 A、B、C、D 和立罐 1002），其中，卧罐 A、B、C、D 于 2003 年停用，立罐 1002 停用时间为 2017 年，停用的储罐已拆除进出储罐管道，管道末端已采用盲板封堵。在用储罐容积 5260m ³ ，18 个在用储罐中 11 个储存 0#柴油，该公司储存的 0#柴油闪点 77.5℃（丙类），未列入《危险化学品目录》（2015 版）。其他 7 个在用储罐中有 1 个储存汽油（甲类）、6 个储存 200#溶剂油（乙类），均为列入《危险化学品目录》（2015 版）的危险化学品，储存危险化学品的储罐总容积 1360m ³ 。上海东士石油化工有限公司一直从事危险化学品储存业务，2003 年取得上海市安全生产监督管理局颁发的《上海市危险化学品储存备案证明》，备案登记号：（沪）WH 储备字[022]，于 2017 年进行了《上海市危险化学品储存备案证明》的延期，并 2018 年 6 月换发取得《危险化学品经营许可证》沪安监管危经许【2018】000007（CC），有效期 2016 年 7 月 17 日~2019 年 7 月 16 日（证书已过期，企业为停产状态，后附停产承诺）。经营方式：经营（仓储），经营（带有储存设施）。			
	地理位置和周边环境	上海东士石油化工有限公司位于上海市浦东新区曹路镇钦塘东 1 号，南面为上海定华有限公司，东士公司乙类危险化学品仓库与定华公司修理车间距离 76m，储罐与定华公司厂房距离 125m；东士公司西侧为上海信驰防腐公司，东士公司危险品储罐区距离上海信驰防腐公司厂房 42m；东士公司北侧为上海海光燃气有限公司（以下简称海光公司）原办公楼，东士公司乙类危险化学品仓库与海光公司原办公楼距离 10m，储罐与海光公司原办公楼距离 26m，海光公司原办公楼北为空地；海光公司在其厂区东北角增置了 1 座办公楼，并停用了原办公楼，停用后拆除了原办公楼的门、窗。东士公司东侧为海光公司甲类仓库，东士公司乙类危险化学品仓库距离海光公司甲类仓库 20m。			
评价项目组分		姓名	职称	主要任务	参与项目时间
	项目组长	窦娜	工程师	项目负责人	2019.6~2020.10
	成员	窦永志	-	参与项目，负责安全管理部分。	2019.6~2020.10
		刘宁宁	注册安全工程师、工程师	参与项目，负责风险分析部分。	2019.6~2020.10
		杜荣泽	注册安全工程师	参与项目，负责建筑结构部分。	2019.6~2020.10

		林凡	-	参与项目，负责风险分析部分。	2019.6~2020.10
		王正	-	参与项目，负责建筑结构部分。	2019.6~2020.10
	技术专家				
报告编制人		窦娜		报告审核人	杨一鸣
技术负责人		张继申		过程控制负责人	胡玮

现场照片：



图<1> 东侧-海光公司瓶库（甲类）



图<2> 南侧-河流



图<3> 西侧-信驰公司



图<4>北侧-海光公司办公楼

现场勘验影像记录

加油站地理位置如下图所示：



莘庄工业区加油站地理位置图（2019 年 4 月摘自百度地图）

加油站周边环境情况如下。

莘庄工业区加油站周边环境



东侧：居民楼（三类保护物）



南侧：汽车保养洗车点（三类保护物）



西侧：中春路（快速路）



北侧：居民楼（三类保护物）

加油站主要安全设备、设施照片



加油机及急停按钮



卸油口



进站安全警示牌



液位仪



双层油罐、双层管道在线监测显示屏



加油机防撞剪切阀



通气管



视频监控系统




配电间防小动物挡板



站房内急停按钮




罩棚下应急灯



配电间总电源开关



水封井



配电间窗户防小动物网