

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海平兰新能源销售有限公司经营危险化学品安全现状评价		
	项目地址	上海市宝山区呼兰路 505 号 2 幢 102 室（505-102 室）		
	项目所属行业	零售业	评价类型	安全现状评价
	项目简介	三年前领危化证时站内设站房 1 座、罩棚 1 座、埋地油罐 2 座、加注机 2 台，配备职工 9 人。加注站于 2021 年进行双层管道改造，将原埋地钢制管道全部更换为复合管道，其中加油管道更换为双层，并新增罩棚 1 座、加注机 2 台（新增部分正在办理消防验收手续，尚未投入使用）。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2025.8.23
	项目组组长	杜荣泽	1800000000200501	化工工艺
	项目组成员	路才	S011037000110192001685	化工机械
		杨守亚	0800000000305111	安全
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	杨一鸣	过程控制负责人	胡玮
	报告编制人	杜荣泽	报告审核人	吕志江
评价现场	现场勘验人员	吕志江、杜荣泽		
	现场勘验时间	2021.3.29	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价结论	加注站可申请危险化学品经营许可证重新申请。			
审批结果	审批部门	宝山区应急管理局	审批通过时间	2021.6.3

东侧为虎林路（城市道路次干路），路对面有架空通信线；南侧为呼兰路（城市道路次干路），呼兰路靠近加注站一侧有架空电力线和架空通信线；西侧为加注站出口道路，道路南侧有1排停车位（车位小于200个，三类保护物）；北侧为1排停车位（车位小于200个，三类保护物），再往北是新星驾校练车场地。



加注站地理位置图（摘自百度地图，2021年4月）

加注站周边环境如下图。



南侧呼兰路



东侧虎林路



北侧加注站停车场地



西侧出口道路和南侧的一排停车位

项目组人员第一次去现场照片：

