

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海周旺石油发展有限公司新建周旺加油站项目安全预评价报告		
	项目地址	上海国际医学园区 13-08 地块		
	项目所属行业	零售业	评价类型	安全预评价
	项目简介	新建周旺加油站项目用地面积约 2316.9m ² ，站内设 30m ³ 汽油储罐 4 座，30m ³ 柴油储罐 1 座，加油机 4 台，汽油、柴油储罐总容积为 135m ³ （柴油容积折半计算），为二级加油站。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2025.8.23
	项目组组长	吕志江	1500000000201321	安全
	项目组成员	路才	S011037000110192001685	化工机械
		杨守亚	0800000000305111	化工工艺
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	杨一鸣	过程控制负责人	胡玮
	报告编制人	吕志江	报告审核人	楚延平
评价现场	现场勘验人员	吕志江、楚延平		
	现场勘验时间	2020.12.02	现场勘验图像影像	（查看照片）
评价结论	加油站可申请安全条件审查。			
审批结果	审批部门	浦东新区应急管理局	审批通过时间	2021.5.6

加油站西侧为民用建筑物（恩然琉森公馆，高约 45m，总建筑面积超过 10000m²，一类保护物），公馆围墙内设有地面停车位（停车位小于 100 个，三类保护物）和地下车库入口（停车位超过 100 个，二类保护物）；

加油站南侧为耕地；

加油站东侧为耕地；

加油站北侧为周邓公路（城市道路主干路）。



加油站地理位置图（摘自百度地图，2020 年 12 月）

加油站周边环境如下图。



项目组人员第一次去现场照片：

