

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海锦秋石油化工有限公司宝山区大场镇联东村新建加油站项目安全预评价		
	项目地址	上海市宝山区东至沪太路、南至 E1-14C 地块、西至 E1-14C 地块、北至西至 E1-14C 地块		
	项目所属行业	零售业	评价类型	安全预评价
	项目简介	新建加油站项目用地面积约 1362.1m ² ，站内设 30m ³ 汽油储罐 5 座，加油机 3 台，汽油储罐总容积为 150m ³ ，为二级加油站。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2025.8.23
	项目组组长	杜荣泽	1800000000200501	化工工艺
	项目组成员	路才	S011037000110192001685	化工机械
		杨守亚	0800000000305111	安全
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	杨一鸣	过程控制负责人	胡玮
	报告编制人	杜荣泽	报告审核人	杨一鸣
评价现场	现场勘验人员	杨一鸣、杜荣泽		
	现场勘验时间	2020.6.30	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价结论	加油站可申请安全条件审查。			
审批结果	审批部门	宝山区应急管理局	审批通过时间	2021.3.25

加油站西侧为在建城中村项目（与加油站围墙距离最近的高楼高 14 层，总建筑面积超过 5000m² 不超过 10000m²，属一类保护物）；加油站南侧为规划绿地（目前是在建城中村项目工地）；加油站东侧为沪太路（城市道路主干路），沪太路对面目前为空地；加油站北侧为规划绿地（目前是在建城中村项目工地）。



锦秋加油站地理位置图（摘自百度地图，2021 年 2 月）

加油站周边环境如下图。

	
西侧在建城中村项目	南侧在建城中村项目工地
	
东侧沪太路	北侧在建城中村项目工地

项目组人员第一次去现场照片：

