

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海广源加油站有限公司广源加油站改造项目		
	项目地址	奉贤区奉柘公路 3088 号		
	项目所属行业	零售业	评价类型	预评价
	项目简介	改造项目主要涉及：移除站内原有油罐并更换新的油罐，改造完成后埋地油罐为双层钢制油罐（1 座 30m³ 汽油罐、1 座 30m³ 隔舱汽油罐、2 座 30m³ 柴油罐）；工艺管道重做（埋地部分加油管道采用双层热塑性管道，其余管道采用单层钢制管道）；通气管、卸油口重做，各 1 处；新增雨水、污水水封井各 1 处；保留一次、二次油气回收功能，预留三次油气回收装置；为新增油罐设液位仪和双层罐泄漏检测，为双层管道设双层管道泄漏检测。原站房不变，另租赁站房北侧的建筑物用作站房 2；罩棚不变；罩棚下设加油岛 2 座、加油机 4 台，不变。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2025.8.23
	项目组组长	杜荣泽	1800000000200501	化工工艺
	项目组成员	窦永志	1200000000100290	化工机械
		杨守亚	0800000000305111	安全
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	杨一鸣	过程控制负责人	胡玮
	报告编制人	杜荣泽	报告审核人	杨一鸣
评价	现场勘验人员	杨一鸣、杜荣泽		

现场	现场勘验时间	2020.7.6	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价结论	加油站符合安全条件审查的申报要求。			
审批结果	审批部门	奉贤区应急管理局	审批通过时间	2020.10.12

加油站东侧为罗神路（城市道路次干路），路对面为上海鑫亮塑胶制品有限公司；加油站南侧绿化带内设架空通信线杆，绿化带南侧为奉柘公路（城市道路主干路）；加油站西侧为美丽华化妆品（上海）有限公司厂房（丙类生产厂房）；加油站北侧为上海港龙印刷铁制罐有限公司厂房（丙类生产厂房）。



加油站周边环境如下图。



项目组人员去现场照片：无

（该项目评价组于 2019 年 5 月第一次到广源加油站看现场，后项目搁置一年后重新启动，2020 年 7 月为评价组第二次到现场，未拍摄照片）