

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海北松物资供应有限公司经营危险化学品安全现状评价报告		
	项目地址	闵行区北松公路 1825 号		
	项目所属行业	零售业	评价类型	现状评价
	项目简介	加油站设 20m ³ 的埋地卧式汽油罐 2 座, 30m ³ 的埋地卧式汽油罐 1 座, 20m ³ 的埋地卧式柴油罐 2 座, 6 台两泵两枪加油机, 加油岛 3 座, 设置有卸油和加油油气回收设施。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2025.8.23
	项目组组长	杜荣泽	1800000000200501	化工工艺
	项目组成员	窦永志	1200000000100290	化工机械
		杨守亚	0800000000305111	安全
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	杨一鸣	过程控制负责人	胡玮
	报告编制人	杜荣泽	报告审核人	杨一鸣
评价现场	现场勘验人员	杨一鸣、杜荣泽		
	现场勘验时间	2020.5.28	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价结论	加油站符合危险化学品经营许可证的申报要求。			
审批结果	审批部门	闵行区应急管理局	审批通过时间	2020.10.22

站区东侧围墙为栅栏式，围墙外是无名道路，道路另一侧有杆式变压器（变压器容量在 $10MV \cdot A$ 以下，按丙类物品生产厂房确定），变压器东侧为中石化加油站；东南角有沿街门面房（建筑面积小于 $7500m^2$ ，三类保护物）；南侧实体围墙外为空地；西侧办公辅房的西侧为旧物资回收站办公楼（三类保护物），北侧实体围墙外为沿街门面房（建筑面积小于 $7500m^2$ ，三类保护物）；北侧进出口之间围墙为栅栏式，北松公路靠近加油站一侧有架空通讯线，公路对面为上海市闵行区国家税务局第十一事务所（一类保护物）。



加油站周边环境如下图。



项目组人员第一次去现场照片：

