

安全评价报告信息公开表

目 概 况	项 目 名 称	上海北青石油有限公司纪宏路加油站项目		
	项 目 地 址	闵行区纪宏路 357 号		
	项 目 所 属 行 业	零售业	评价类型	验收评价
	项 目 简 介	加油站建设用地面积为 2400m ² ，站房建筑面积 399m ² ，罩棚建筑面积 374m ² ，30m ³ 埋地卧式双层储罐 5 座（车用汽油 4 座、车用柴油 1 座），双泵四枪加油机 6 台，加油岛 6 座。		
评 价 机 构 及 项 目 组 情 况	评 价 机 构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机 构 资 质 证 书 号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2025.8.23
	项 目 组 组 长	杜荣泽	1800000000200501	化工工艺
	项 目 组 成 员	窦永志	1200000000100290	化工机械
		杨守亚	0800000000305111	安全
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技 术 负 责 人	杨一鸣	过程控制负责人	胡玮
	报 告 编 制 人	杜荣泽	报告审核人	杨一鸣
评 价 现 场	现 场 勘 验 人 员	杨一鸣、杜荣泽		
	现 场 勘 验 时 间	2020.1.21	现场勘验图像影像	（查看照片）
评	加油站符合危险化学品经营许可证的申报要求。			

价 结 论				
审 批 结 果	审 批 部 门	闵行区应急管理 局	审批通过时间	2020. 10. 13

加油站北侧为纪宏路（次干路），其余方向皆为空地。



加油站周边环境如下图。



加油站南侧空地及待拆迁建筑物



加油站东侧空地



加油站北侧纪宏路



加油站西侧空地

项目组人员第一次去现场照片如下。

