

安全评价报告信息公开表

目 概 况	项 目 名 称	中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司 妙境北路加油站设施改造项目		
	项 目 地 址	浦东新区妙境北路 15 号		
	项 目 所 属 行 业	零售业	评价类型	验收评价
	项 目 简 介	在加油站原址内进行单层罐换双层罐改造，油罐数量、油罐容量及油品发生改变。改建后站内设有 30m ³ 双层汽油储罐 4 座，30m ³ 双层柴油储罐 1 座，六枪加油机 6 台，加油岛 2 座		
评 价 机 构 及 项 目 组 情 况	评 价 机 构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机 构 资 质 证 书 号	APJ-(沪)-317	资质有效期至	2020.10.25
	项 目 组 组 长	杜荣泽	1800000000200501	化工工艺
	项 目 组 成 员	窦永志	1200000000100290	化工机械
		杨守亚	0800000000305111	安全
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技 术 负 责 人	杨一鸣	过程控制负责人	胡玮
	报 告 编 制 人	杜荣泽	报告审核人	杨一鸣
评 价 现 场	现 场 勘 验 人 员	杨一鸣、杜荣泽		
	现 场 勘 验 时 间	2020.4.17	现场勘验图像影 像	(查看照片)
评	该项目采取了相应的安全设施，这些安全设施通过检测均有效可			

价 结 论	靠。该建设项目符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求，建设项目的安全生产风险达到可接受的程度，已具备安全验收条件			
审 批 结 果	审 批 部 门	浦 东 新 区 应 急 管 理 局	审 批 通 过 时 间	2020.7.8

妙境北路加油站位于上海市浦东新区妙境北路 15 号。

加油站东侧为妙境北路（次干路），马路对面为车辆检测站的一层建筑物（原为汽车美容中心现已用防火墙封堵，建筑面积不超过 7500m²，民用三类保护物）；加油站南侧为华夏东路（主干路）和华夏高架路（二类保护物）；加油站西侧为空地，再往西为居民住宅（单幢总建筑面积不超过 5000m²，民用三类保护物）；加油站北侧为上海永成出租汽车有限公司停车场和办公室（建筑面积不超过 7500m²，民用三类保护物）。



加油站周边环境如下图。

	
加油站南侧华夏东路和华夏高架	加油站东侧妙境北路
	
加油站北侧汽车修理厂空地 and 办公室	加油站西侧空地及远处居民楼

项目组人员第一次去现场照片如下。

