

## 评价报告公开信息

|                     |                                                                                                                 |                                                                                                           |                  |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 概 况                 | 项 目 名 称                                                                                                         | 上海宝隆（集团）有限公司加油站经营危险化学品安全现状评价报告                                                                            |                  |            |
|                     | 项 目 地 址                                                                                                         | 上海市宝山区友谊支路 69 号                                                                                           |                  |            |
|                     | 项 目 所 属 行 业                                                                                                     | 零售业                                                                                                       | 评价类型             | 现状评价       |
|                     | 项 目 简 介                                                                                                         | 站内设有 30m <sup>3</sup> 的埋地卧式汽油罐 1 座，20m <sup>3</sup> 的埋地卧式汽油罐 1 座，加油岛 1 座，2 台两枪加油机，设置有卸油、加油油气回收和通气管油气回收设施。 |                  |            |
| 评 价 机 构 及 项 目 组 情 况 | 评 价 机 构                                                                                                         | 询拓企业管理咨询（上海）有限公司                                                                                          |                  |            |
|                     | 机 构 资 质 证 书 号                                                                                                   | APJ-(沪)-317                                                                                               | 资质有效期至           | 2020.10.25 |
|                     | 项 目 组 组 长                                                                                                       | 杜荣泽                                                                                                       | 1800000000200501 | 化工工艺       |
|                     | 项 目 组 成 员                                                                                                       | 窦永志                                                                                                       | 1200000000100290 | 化工机械       |
|                     |                                                                                                                 | 杨守亚                                                                                                       | 0800000000305111 | 安全         |
|                     |                                                                                                                 | 林凡                                                                                                        | 1800000000300582 | 自动化        |
|                     |                                                                                                                 | 王正                                                                                                        | 1800000000300630 | 电气         |
|                     | 技 术 负 责 人                                                                                                       | 杨一鸣                                                                                                       | 过程控制负责人          | 胡玮         |
|                     | 报 告 编 制 人                                                                                                       | 杜荣泽                                                                                                       | 报告审核人            | 杨一鸣        |
| 评 价 现 场             | 现 场 勘 验 人 员                                                                                                     | 杨一鸣、杜荣泽                                                                                                   |                  |            |
|                     | 现 场 勘 验 时 间                                                                                                     | 2019.12.10                                                                                                | 现场勘验图像影像         | (查看照片)     |
| 评 价                 | 加油站的经营场所、危险化学品储存设施、人员配置及培训考核、安全管理制度、安全操作规程、应急预案、应急物资等方面符合《危险化学品安全管理条例（2013 年修订）》（国务院令[2013]第 645 号）第三十四条和《危险化学品 |                                                                                                           |                  |            |

|                  |                                                                          |              |        |          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|
| 结<br>论           | 经营许可证管理办法（2015 年修订）》（安监总局令〔2012〕第 55 号，2015 年修订）第六条规定的申请经营危险化学品许可证的基本条件。 |              |        |          |
| 审<br>批<br>结<br>果 | 审批<br>部门                                                                 | 宝山区<br>应急管理局 | 审批通过时间 | 2020.6.6 |

加油站东侧为露天停车场及其办公用房（车位小于 200 个，三类保护物）和沿街商铺（三类保护物）；南侧为宝林路（城市道路支路）；西侧为友谊支路（城市道路支路）；北侧为沿街商铺和宝山区交通（集团）有限公司办公大楼（三类保护物）。该加油站除西、南临马路侧不设实体围墙，其余北、东侧设有高度不低于 2.2m 的不燃烧体实体围墙。



加油站地理位置图（摘自百度地图，2020 年 2 月）  
加油站周边环境如下图。

|                                                                                                               |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>东侧：停车场及沿街商铺（三类保护物）</p> |  <p>南侧：宝林路（城市道路支路）</p>                   |
|  <p>西侧：友谊支路（城市道路支路）</p>    |  <p>北侧：沿街商铺及宝山区交通（集团）有限公司办公大楼（三类保护物）</p> |

现场勘验人员照片

