

# 安全评价报告信息公开表

|            |                       |                                                                                                                                                                      |                  |            |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 项目概况       | 项目名称                  | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司迁建恒联加油站项目安全验收评价                                                                                                                                   |                  |            |
|            | 项目地址                  | 嘉定区星华公路 369 号                                                                                                                                                        |                  |            |
|            | 项目所属行业                | 零售业                                                                                                                                                                  | 评价类型             | 验收评价       |
|            | 项目简介                  | 加油站建设用地为 2400m <sup>2</sup> ，站房建筑面积 488m <sup>2</sup> ，罩棚建筑面积 242m <sup>2</sup> 。站内设有 30m <sup>3</sup> 埋地卧式汽油罐 4 座，30m <sup>3</sup> 埋地卧式柴油罐 1 座，双泵四枪加油机 4 台，加油岛 4 座。 |                  |            |
| 评价机构及项目组情况 | 评价机构                  | 询拓企业管理咨询（上海）有限公司                                                                                                                                                     |                  |            |
|            | 机构资质证书号               | APJ-(沪)-317                                                                                                                                                          | 资质有效期至           | 2020.10.25 |
|            | 项目组组长                 | 杜荣泽                                                                                                                                                                  | 1800000000200501 | 化工工艺       |
|            | 项目组成员                 | 窦永志                                                                                                                                                                  | 1200000000100290 | 化工机械       |
|            |                       | 杨守亚                                                                                                                                                                  | 0800000000305111 | 安全         |
|            |                       | 林凡                                                                                                                                                                   | 1800000000300582 | 自动化        |
|            |                       | 王正                                                                                                                                                                   | 1800000000300630 | 电气         |
|            | 技术负责人                 | 张继申                                                                                                                                                                  | 过程控制负责人          | 胡玮         |
| 评价现场       | 报告编制人                 | 杜荣泽                                                                                                                                                                  | 报告审核人            | 杨一鸣        |
|            | 现场勘验人员                | 杨一鸣、杜荣泽                                                                                                                                                              |                  |            |
|            | 现场勘验时间                | 2019.9.6                                                                                                                                                             | 现场勘验图像影像         | (查看照片)     |
| 评价结论       | 加油站符合危险化学品经营许可证的申报要求。 |                                                                                                                                                                      |                  |            |
| 审批结果       | 审批部门                  | 嘉定区应急管理局                                                                                                                                                             | 审批通过时间           | 2020.3.20  |

迁建后加油站位于上海市嘉定区星华公路 369 号。加油站东面为星华公路（次干路）；南侧为绿化地；西南侧为绿地和华翔路（嘉闵高架，二类保护物）；北面为金沙江西路（主干路）。



加油站周边环境如下图。

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 加油站南侧空地                                                                             | 加油站东侧星华公路及对面小区                                                                       |
|  |  |
| 加油站北侧空地及金沙江西路                                                                       | 加油站西侧城市绿地                                                                            |

现场照片：



