

# 安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海康宁石油有限公司康宁加油站安全验收评价		
	项目地址	康宁路 2289 号		
	项目所属行业	零售业	评价类型	验收评价
	项目简介	加油站建设用地面积为 2010m <sup>2</sup> ，总建(构)筑物面积为 601.7m <sup>2</sup> 。设置 4 座加油岛，30m <sup>3</sup> 埋地卧式双层汽油储罐 4 座，罩棚、站房 1 座，双泵四枪加油机 4 台。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-317	资质有效期至	2020.10.25
	项目组组长	杜荣泽	1800000000200501	化工工艺
	项目组成员	窦永志	1200000000100290	化工机械
		杨守亚	0800000000305111	安全
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	张继申	过程控制负责人	胡玮
	报告编制人	杜荣泽	报告审核人	杨一鸣
评价现场	现场勘验人员	杨一鸣、杜荣泽		
	现场勘验时间	2019.6.4	现场勘验图像影像	(查看照片)
评	上海康宁石油有限公司康宁加油站项目采取了相应的安全设施，这些安全设施通过检测均有效可靠。该建设项目符合国家现行有			

价 结 论	关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求，建设项目的安全生产风险达到可接受的程度，已具备安全验收条件。			
审 批 结 果	审批 部门	宝山区应急管 理局	审批通过时间	2020.1.7

康宁加油站位于康宁路和长江西路交叉口。加油站北侧为庙行镇派出所，离站区最近的建（构）筑物为派出所配电房（丙类物品生产厂房）；东侧为康宁路（城市道路快速路）；西侧为工人居住的民用三类保护物（总建筑面积不超过5000m<sup>2</sup>，三类保护物）；南侧为长江西路（城市道路快速路）；东南侧马路交叉口对面为庙行镇社区卫生服务中心（社区诊所，一类保护物）。



康宁加油站周边环境如下图。

