

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海宝冶第一加油站有限公司安全现状评价		
	项目地址	盘古路 818 号		
	项目所属行业	零售业	评价类型	现状评价
	项目简介	加油站入口设在盘古路上，出口设在克山路上。埋地油罐设在站区南部靠近围墙处，南北 2 排分布（南边 1 排共 8 个油罐，北边 1 排仅 1 座油罐，6 柴 3 汽）		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-317	资质有效期至	2020.10.25
	项目组组长	杜荣泽	1800000000200501	化工工艺
	项目组成员	窦永志	1200000000100290	化工机械
		杨守亚	0800000000305111	安全
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	张继申	过程控制负责人	胡玮
	报告编制人	杜荣泽	报告审核人	杨一鸣
	现场勘验人员	杜荣泽、杨一鸣		
评价现场	现场勘验时间	2019.8.20	现场勘验图像影像	（查看照片）
评	加油站的经营场所、危险化学品储存设施、人员配置及培训考核、			

价 结 论	安全管理制度、安全操作规程、应急预案、应急物资等方面符合《危险化学品安全管理条例（2013 年修订）》（国务院令[2013]第 645 号）第三十四条和《危险化学品经营许可证管理办法（2015 年修订）》（安监总局令〔2012〕第 55 号，2015 年修订）第六条规定的申请经营危险化学品许可证的基本条件			
审 批 结 果	审批 部门	宝山区应急管 理局	审批通过时间	2019.11.11

加油站北侧为盘古路，盘古路对面为上海宝冶市政工程公司办公楼（总建筑面积小于 5000m²，三类保护物）；东侧为克山路，克山路对面为维也纳国际酒店（9 层，总建筑面积超过 10000m²，一类保护物）；西侧为上海宝冶集团有限公司电装分公司办公楼（总建筑面积小于 5000m²，三类保护物）；南侧为上海宝冶集团有限公司工程物资设备分公司办公楼（总建筑面积小于 5000m²，三类保护物）。



加油站周边环境情况如下。

