

评价报告公开信息

项目名称		上海莘庄工业区加油站-安全现状评价		评价类型	现状评价
委托方		上海莘庄工业区加油站		报告提交时间	2019.6.14
项目概况	被评价单位简介	上海市莘庄工业区加油站为联营性质，中国石油天然气股份有限公司持股 52%，上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司持股 48%（加油站经营权归属中国石油天然气股份有限公司）；加油站经营场所为自有，土地属于颛桥镇群力村第 7 生产队。产权归属：属加油站；使用关系：征用；使用期限：五十年（自 1996 年 12 月起）。			
	评价项目简介	上海市莘庄工业区加油站自 2013 年 6 月开始归属中石油全资管理，站内设有 30m ³ 的埋地卧式汽油罐 3 座，30m ³ 的埋地卧式柴油罐 1 座，4 台三泵六枪加油机，加油岛 4 座，设置有卸油、加油油气回收和通气管油气回收设施。			
	地理位置和周边环境	莘庄工业区加油站位于上海市闵行区中春路颛盛路口，站区东、南、北侧设实体围墙。周围环境如下：东：居民楼（三类保护物）；南：汽车保养洗车点（三类保护物，在加油站围墙外）；西：中春路（快速路）、架空电力线；北：居民住楼（三类保护物）。			
评价项目组分		姓名	职称	主要任务	参与项目时间
	项目组长	胡玮	注册安全工程师	项目负责人	2019.4~2019.6
	成员	王丹		参与项目，负责安全管理部分。	2019.4~2019.6
		杨守亚	注册安全工程师	参与项目，负责风险分析部分。	2019.4~2019.6
		王培成		参与项目，负责建筑结构部分。	2019.4~2019.6
	技术专家				
报告编制人		胡玮、王丹		报告审核人	杨一鸣
技术负责人		杨一鸣		过程控制负责人	吴坚

现场勘验影像记录

加油站地理位置如下图所示：



莘庄工业区加油站地理位置图（2019 年 4 月摘自百度地图）

加油站周边环境情况如下。

莘庄工业区加油站周边环境



东侧：居民楼（三类保护物）



南侧：汽车保养洗车点（三类保护物）



西侧：中春路（快速路）



北侧：居民楼（三类保护物）

加油站主要安全设备、设施照片



加油机及急停按钮



卸油口



进站安全警示牌



液位仪



双层油罐、双层管道在线监测显示屏



加油机防撞剪切阀



通风管



视频监控系统



配电间防小动物挡板



站房内急停按钮




罩棚下应急灯



配电间总电源开关



水封井



配电间窗户防小动物网