

评价报告公开信息

项目名称		上海虹莘加油站有限公司安全现状评价		评价类型	安全现状评价
委托方		上海虹莘加油站有限公司		报告提交时间	2019.7.29
项目概况	建设单位简介	上海虹莘加油站有限公司为合资公司，加油站经营场所为租赁，产权归属：上海市政工程管理局，租赁期限：20 年（自 2000 年 6 月起）。加油站向中国石油天然气股份有限公司上海销售公司购买车用汽油、柴油，由中国石油运输有限公司上海分公司负责运输。			
	建设项目简介	加油站自 1998 年开始建设，2000 年开始经营，站内设有 30m ³ 的埋地卧式汽油罐 1 座，30m ³ 的埋地卧式柴油罐 3 座，4 台加油机，加油岛 2 座，设置有卸油油气回收和加油油气回收设施。			
	地理位置和周边环境	虹莘加油站位于上海市闵行区莘朱路 1058 号（外环线），站区出口处与树林之间设实体围墙。 东：树林和站区出口； 南：中石油梅莘加油站（两个加油站的站房互通，两个站的设施设备、供配电系统等均分开）； 西：树林和站区入口、架空电力线（杆高 15m，有绝缘层）； 北：A20 外环线。			
评价项目组分		姓名	职称	主要任务	参与项目时间
	项目组长	胡玮	注册安全工程师	项目负责人	2019.4~2019.7
	成员	杜荣泽	注册安全工程师	参与项目，负责安全管理部分。	2019.4~2019.7
		栗贵莹		参与项目，负责风险分析部分。	2019.4~2019.7
		刘宁宁	注册安全工程师	参与项目，负责建筑结构部分。	2019.4~2019.7
	技术专家				
报告编制人		胡玮		报告审核人	杨一鸣
技术负责人		杨一鸣		过程控制负责人	吴坚

现场勘验影像记录

影像记录包括项目评价范围内各场所、周边（至少东南西北四个方向）、主要安全设施（验收、现状类报告）等现场照片。

虹莘加油站周边环境



东侧：树林和站区出口



南侧：中石油梅莘加油站



西侧：树林和站区入口、架空电力线



北侧：A20 外环线


安全设备、设施




加油机及急停按钮



卸油口



加油机铭牌



液位仪



油罐、双层管道在线监测显示屏




加油机防撞剪切阀



通气管



视频监控系统



配电间总电源开关



站房内急停按钮



配电间防小动物挡板



罩棚下应急灯



卸油口防静电接地装置



加油岛防撞杆



水封井



配电间应急灯



明沟



灭火器



UPS 电源