

评价报告公开信息

项目名称		上海新中加油站有限公司安全现状评价		评价类型	安全现状评价
委托方		上海新中加油站有限公司		报告提交时间	2019.7
项目概况	建设单位简介	加油站为上海新中实业有限公司全资的下属独立法人子公司，法定代表人：李明；加油站经营场所为单独所有，权利类型为国有建设用地使用权/房屋所有权；土地权利性质：出让；国有建设用地使用期限：2000年10月10日起2040年10月09日止。			
	建设项目简介	新中加油站三年前取得危险化学品经营许可证时，加油站内设有3座30m ³ 埋地单层汽油罐（92#汽油、95#汽油），1座30m ³ 埋地单层柴油罐。加油站于2017年11月10日~2017年12月23日进行单层罐换双层罐改造，原有4座30m ³ 油罐清罐后拆除报废，油罐的位置、罐容、罐数、油品均未变化。			
	地理位置和周边环境	新中加油站位于上海市长宁区哈密路1340号，加油站北侧围墙外有架空通信线，再往北为车管所建筑物；西侧有2根电力杆和架空电力线，再往西为垃圾堆放点；南侧为小型停车场，停车场往南为别墅区实体围墙；东侧为商务楼（锦江之星，已停用）。			
评价项目组分		姓名	职称	主要任务	参与项目时间
	项目组长	胡玮	注册安全工程师	项目负责人	2019.5~2019.7
	成员	刘婷	注册安全工程师	参与项目，负责安全管理部分。	2019.5~2019.7
		杨守亚	注册安全工程师	参与项目，负责风险分析部分。	2019.5~2019.7
		王培成		参与项目，负责建筑结构部分。	2019.5~2019.7
	技术专家				
报告编制人	胡玮		报告审核人	杨一鸣	
技术负责人	杨一鸣		过程控制负责人	吴坚	

现场勘验影像记录

加油站周边环境情况如下：



东侧：商务楼（二类保护物）



南侧：小型停车场（三类保护物）



西侧：垃圾堆放点（三类保护物）



北侧：车管所建筑物（三类保护物）

加油站主要安全设施、设备照片：




加油机及急停按钮



配电箱



站房急停按钮



液位仪



双层罐泄漏检测仪



双层管道泄漏检测仪



通气管



视频监控设备



站房应急照明灯



罩棚应急照明灯



水封井（有隔油功能）



卸油口



防撞杆



静电接地报警仪