

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海浦东龚路加油站有限公司经营危险化学品安全现状评价报告		
	项目地址	上海市浦东新区川沙路 816 号		
	项目所属行业	零售业	评价类型	现状评价
	项目简介	站内设有 30m ³ 双层汽油储罐 4 座, 20m ³ 双层汽油储罐 1 座, 20m ³ 双层隔舱柴油储罐 1 座 (一半为 0# 车用柴油, 一半为 -10# 车用柴油), 六枪加油机 6 台, 配备一次、二次油气回收系统并预留三次油气回收。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询 (上海) 有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-317	资质有效期至	2020.10.25
	项目组组长	杜荣泽	1800000000200501	化工工艺
	项目组成员	窦永志	1200000000100290	化工机械
		杨守亚	0800000000305111	安全
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	杨一鸣	过程控制负责人	胡玮
报告编制人	杜荣泽	报告审核人	杨一鸣	
评价现场	现场勘验人员	杨一鸣、杜荣泽		
	现场勘验时间	2019.7.30 2019.9.6	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价结论	加油站符合危险化学品经营许可证的申报要求。			
审批结果	审批部门	浦东新区 应急管理局	审批通过时间	2020.5.28

加油站东面为川沙路。南面为华港沃金燃气金海路 LNG 加气站（该加气站属于站外设备，不属于金海路加油站，与金海路加油站无关联），加气站南面为金海路。该加气站为三级站，自西向东设有站房、加气罩棚、30m³地上 LNG 罐，卸气口位于 LNG 罐北侧，放散口位于 LNG 罐南侧。该加气站入口位于站区北侧，出口位于南侧金海路上。加气车辆由金海路加油站入口驶入，经过加油站内自南侧围墙出口处驶入加气站内。西面为居民楼。北面为地下车库入口和居民楼。



金海路加油站地理位置图（摘自百度地图，2019年9月）
加油站周边环境如下图。



加油站南侧 LNG 加气站



加油站东侧川沙路



加油站北侧居民区出入口



加油站西侧居民楼