

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中化道达尔油品有限公司上海第二加油站经营危险化学品安全现状评价报告		
	项目地址	上海市闵行区延安西路 3508 号		
	项目所属行业	零售业	评价类型	安全现状评价
	项目简介	站内设 30m ³ 汽油罐 4 座、20m ³ 柴油罐 1 座，双泵四枪加油机 2 台、三泵六枪加油站 4 台，罩棚 1 幢，2F 站房 1 幢（站内有 1 只埋地气罐，采取注沙、断管、盲板封堵等安全措施后停用）；设一次、二次、三次油气回收系统。		
评价机构及项目组成员情况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2025.8.23
	项目组组长	吕志江	S011032000110201000532	安全
	项目组成员	路才	S011037000110192001685	化工机械
		刘宁宁	S011032000110192000948	化工工艺
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	杨一鸣	过程控制负责人	胡玮
报告编制人	吕志江	报告审核人	陈玉霞	
评价现场	现场勘验人员	吕志江、陈玉霞		
	现场勘验时间	2021.12.10	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价结论	加油站可申请危险化学品经营许可证重新申请。			
审批结果	审批部门	闵行区应急管理局	审批通过时间	2022.3.23

站区东侧为绿化,东南侧有一居民楼(高约 22m,总建筑面积不超过 5000m²,民用建筑,三类保护物),南侧围墙 10m 以外为龙柏新村派出所(2F,民用建筑,三类保护物),再往南为一居民楼(高约 40m,总建筑面积超过 10000m²,民用建筑,一类保护物),西侧为隧道股份上海市政养护管理有限公司办公场所(民用建筑,一类保护物),北侧为延安高架(二类保护物)。



加油站地理位置图 (摘自百度地图, 2021 年 12 月 10 日)

该加油站周边情况如下。



东侧绿化



西侧办公场所



南侧派出所和民宅



北侧延安高架

项目组人员第一次去现场照片：

