

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海北松物资供应有限公司经营危险化学品安全现状评价报告		
	项目地址	上海市闵行区北松公路 1825 号		
	项目所属行业	零售业	评价类型	安全现状评价
	项目简介	站内设 20m ³ 的埋地卧式汽油罐 2 座，30m ³ 的埋地卧式汽油罐 1 座，20m ³ 的埋地卧式柴油罐 2 座，6 台两泵两枪加油机，加油岛 3 座，设卸油和加油油气回收设施。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2025.8.23
	项目组组长	陈玉霞	S011032000110191000461	安全
	项目组成员	殷原	1100000000301866	化工机械
		王正	1800000000300630	电气
		林凡	1800000000300582	自动化
		杨守亚	S011032000110202001145	化工工艺
	技术负责人	杨一鸣	过程控制负责人	胡玮
评价现场	报告编制人	陈玉霞	报告审核人	张明
	现场勘验人员	陈玉霞、杨守亚		
	现场勘验时间	2023.3.14	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价结论	加油站可申请危险化学品经营许可证重新申请。			
审批结果	审批部门	闵行区应急管理局	审批通过时间	2023.6.30

站区东侧围墙为栅栏式，底部不燃烧实体高 1m，围墙外是无名道路，道路另一侧有杆式变压器，变压器东侧为中石化加油站；东南角有沿街门面房，与加油站之间设高于 2.5m 的不燃烧实体围墙。南侧设 2.5m 高不燃烧实体围墙，围墙外为空地；西侧办公辅房的西侧为旧物资回收站办公楼，北侧设 2.5m 高不燃烧实体围墙，围墙外侧为沿街门面房；北侧进出口之间围墙为栅栏式，底部不燃烧实体高 1m，北松公路靠近加油站一侧有架空通讯线，公路对面原为上海市闵行区国家税务局第十一事务所（现已空置）。



加油站地理位置图（摘自百度地图，2023 年 4 月）

加油站周边环境如下图。





南侧



北侧北松公路

项目组人员第一次去现场照片：

