

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海宝荣石油化工有限公司宝山区丰翔路新建加油站项目安全预评价		
	项目地址	宝山区大场镇（四至范围：东至：K1-13 公共绿地，西至：K1-13 公共绿地，南至：丰翔路，北至：K1-13 公共绿地）		
	项目所属行业	零售业	评价类型	安全预评价
	项目简介	新建加油站项目用地面积约 2000m ² ，站内设 30m ³ 汽油储罐 4 座，30m ³ 柴油储罐 1 座，加油机 4 台，加油站油品总容积为 135m ³ （柴油容积折半计算），为二级加油站。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2025.8.23
	项目组组长	陈玉霞	S011032000110191000461	安全
	项目组成员	殷原	1100000000301866	化工机械
		杜荣泽	S011032000110201000501	化工工艺
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	杨一鸣	过程控制负责人	胡玮
报告编制人	陈玉霞	报告审核人	吕志江	
评价现场	现场勘验人员	陈玉霞、杜荣泽		
	现场勘验时间	2022.7.22	现场勘验图像影像	（查看照片）
评价结论	加油站可申请安全条件审查。			
审批结果	审批部门	宝山区应急管理局	审批通过时间	2023.8.11

加油站东侧为绿地，再往东为上海秋晖养老院（设床位 180 张，重要公共建筑物）；西侧为绿地；南侧为无名河流，再往南为丰翔路；北侧为绿地。



锦秋加油站地理位置图（摘自高德地图，2023 年 7 月）

加油站周边环境如下图。



项目组人员第一次去现场照片：

