

## 安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海中茂常宁新能源销售有限公司经营危险化学品安全现状评价报告		
	项目地址	上海市闵行区同乐路 189 号 102 室		
	项目所属行业	零售业		评价类型 安全现状评价
	项目简介	加注站于 2018 年进行双层储罐改造，将单层储罐全部更换为双层储罐（在原单层储罐内部增设 DOPA® 双层衬里，内含：基础层；铝板层；玻璃钢层；强化层；导电层组成），并进行相关工艺管道和电气改造。改造后站内设有 30m <sup>3</sup> 双层车用轻烃燃料储罐 2 座，站房和罩棚各 1 座，双泵四枪加注机 2 台。加注站内油罐总容积为 60m <sup>3</sup> ，加注站等级为三级。设置有卸油、加注油气回收。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2025.8.23
	项目组组长	陈玉霞	S011032000110191000461	安全
	项目组成员	殷原	1100000000301866	化工机械
		杨守亚	S011032000110202001145	化工工艺
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
		技术负责人	杨一鸣	过程控制负责人 胡玮
	报告编制人	陈玉霞	报告审核人 张明	
评价现场	现场勘验人员	陈玉霞、王正		
	现场勘验时间	2023.10.17	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价结论	加注站可申请危险化学品经营许可证重新申请。			
审批结果	审批部门	闵行区应急管理局	审批通过时间	2024.2.6

加注站位于上海市闵行区同乐路 189 号 102 室。东侧为闲置空地，隔空地为空置厂房（丙类，三级）及虹梅南路高架（二类保护物）以及一块空地；南侧为锦江商务楼（羽毛球俱乐部，二类保护物）；西侧为加注站出入口道路，道路西侧有 1 个停车场（车位超过 200 个，二类保护物），道路南侧为物业楼空置（二类保护物）；北侧为淀浦河，河北侧为中梅苑-南区（高层，一类保护物）。



中茂常宁加注站地理位置图（2023 年 10 月摘自百度地图）

该加注站周边环境情况如下。



南侧 羽毛球俱乐部



东侧 虹梅南路高架



北侧 淀浦河及中梅苑-南区



西侧 出口道路及道路西侧停车场

项目组人员第一次去现场照片：

