安全评价报告信息公开表

<table>
<tr><td rowspan="5">项目概况</td><td>项目名称</td><td colspan="4">中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司洪庙加油站经营危险化学品安全现状评价报告</td></tr>
<tr><td>项目地址</td><td colspan="4">上海市奉贤区奉城镇洪庙村</td></tr>
<tr><td>项目所属行业</td><td colspan="2">危险化学品经营</td><td>评价类型</td><td>安全现状评价</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="4">站内设有 20m³ 埋地卧式汽油罐 2 座，30m³ 埋地卧式柴油罐 1 座，油品总容积为 55m³（柴油容积折半计算），属于三级加油站。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">评价机构及项目组情况</td><td>评价机构</td><td colspan="4">询拓检测（上海）有限公司</td></tr>
<tr><td>机构资质证书号</td><td>APJ-(沪)-014</td><td colspan="2">资质有效期至</td><td>2030.8.13</td></tr>
<tr><td>项目组组长</td><td>窦娜</td><td colspan="2">1700000000200371</td><td>安全</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目组成员</td><td>吕志江</td><td colspan="2">1500000000201321</td><td>化工机械</td></tr>
<tr><td>胡玮</td><td colspan="2">0800000000204385</td><td>化工工艺</td></tr>
<tr><td>奚婷</td><td colspan="2">20231004631000000365</td><td>安全</td></tr>
<tr><td>孙磊</td><td colspan="2">17000000000301032</td><td>自动化</td></tr>
<tr><td>王正</td><td colspan="2">1800000000300630</td><td>电气</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>吴坚</td><td colspan="2">过程控制负责人</td><td>韦礼丽</td></tr>
<tr><td>报告编制人</td><td>窦娜、奚婷</td><td colspan="2">报告审核人</td><td>杨一鸣</td></tr>
<tr><td rowspan="2">评价现场</td><td>现场勘验人员</td><td colspan="4">窦娜、奚婷</td></tr>
<tr><td>现场勘验时间</td><td>2025.9.4</td><td colspan="2">现场勘验图像影像</td><td>（查看照片）</td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="5">加油站可申请危险化学品经营许可证延期申请。</td></tr>
<tr><td>审批结果</td><td>审批部门</td><td>奉贤区
应急管理局</td><td colspan="2">审批通过时间</td><td>2025.11.6</td></tr>
</table>

洪庙加油站位于上海市奉贤区奉城镇洪庙村。周围环境如下：

东：河道，对面为村宅；

西：洪朱公路；

南：绿化；

北：机械厂厂房。

加油站地理位置图（摘自百度地图，2025 年 9 月）

周边环境如下图。

东侧河道	**西侧洪朱公路**

	
南侧绿地	北侧机械厂厂房

项目组人员第一次去现场照片：