


安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海圆沙油品有限公司经营危险化学品安全现状评价报告		
	项目地址	上海市崇明区长兴岛仁建路 2 号		
	项目所属行业	危险化学品经营	评价类型	安全现状评价
	项目简介	站内设 6 座玻璃纤维增强塑料双层油罐（4 座 30m³汽油罐，2 座 30m³柴油罐），油品总容积为 150m³（柴油容积折半计算），为二级加油站。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓检测（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2030.8.13
	项目组组长	胡玮	0800000000204385	化工工艺
	项目组成员	吕志江	1500000000201321	化工机械
		曹佳玲	20231004631000001325	安全
		孙磊	17000000000301032	自动化
		王正	18000000000300630	电气
	技术负责人	吴坚	过程控制负责人	窦娜
	报告编制人	胡玮、曹佳玲	报告审核人	杨一鸣
评价现场	现场勘验人员	胡玮、曹佳玲		
	现场勘验时间	2025.9.17	现场勘验图像影像	（查看照片）
评价结论	加油站可申请危险化学品经营许可证延期申请。			
审批结果	审批部门	崇明区应急管理局	审批通过时间	2025.11.17

上海圆沙油品有限公司，位于上海市崇明区长兴镇仁建路2号，站址自然地形较平坦。加油站站区北面为仁建路（主干道），北面设架空电力线、干式变压器和架空通讯线，西面为长兴江南大道（主干道）及室外变压器（100kVA），东面为中船重工第704研究所厂房（丙类厂房），南面为中船重工第704研究所厂房（丙类厂房）。



加油站地理位置图（摘自百度地图，2025年10月）
周边环境如下图。



南侧中船重工第 704 研究所厂房



西侧长兴江南大道



北侧仁建路



东侧中船重工第 704 研究所厂房

项目组人员第一次去现场照片：

