

## 安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海鑫宝漆业有限公司安全现状评价		
	项目地址	上海市奉贤区四团镇四平公路 555 号		
	项目所属行业	F5169 其他化工产品批发	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>上海鑫宝漆业有限公司成立于 2001 年 9 月 19 日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），企业住所：上海市奉贤区四团镇四平公路 555 号，法定代表人董秀华，现有员工 12 名，原为危险化学品生产企业，自 2022 年 5 月始，不再从事生产，2022 年 8 月取得《危险化学品经营许可证》，为危险化学品经营（带有储存设施）单位。</p> <p>鑫宝公司目前持有《危险化学品经营许可证》沪自贸临管危经许[2025]203970(Z)31000013202500006，有效期至 2028 年 8 月 21 日，经营方式：经营（带有储存设施），经营（带有储存设施）经营许可范围：二甲苯异构体混合物、乙酸正丁酯、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点<math>\leq 60^{\circ}\text{C}</math>]（丙烯酸酯类树脂涂料），以上品种不涉及成品油经营。涉及特别许可凭许可经营。</p> <p>根据《危险化学品目录》（2015 版，按应急管理部等 10 部委公告（2022 年第 8 号）修改），鑫宝公司涉及的危险化学品包括：二甲苯异构体混合物、乙酸正丁酯、丙烯酸酯类树脂涂料，危险化学品储存过程中存在的主要危险有害因素可能导致的事故类型主要有火灾、其他爆炸、触电、车辆伤害、灼烫、中毒与窒息、高处坠落、物体打击、坍塌、其他伤害等。</p> <p>鑫宝公司按照《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令 55 号[2015 修订]）第 3 条、第 18 条规定，委托询拓检测（上海）有限公司进行安全现状评价。本次评价将按照要求对储存设施、管理系统以及与其有关的安全条件进行评价，本次安全评价范围主要为鑫宝公司厂区内 323m<sup>2</sup>的甲类仓库；丙类车间 1 位于 1 层的门卫与 2 层的会议室、财务室；丙类车间 2 位于 2 层的办公区；变电房；甲类厂房内的小配电间及化学品经营、储存场所配套的公用工程，评价报告作为鑫宝公司申请《危险化学品经营许可证》（带有储存设施）提供相关审批的材料之一，因此次申请增加品名：铝浆颜料，此次申请为《危险化学品经营许可证》的重新申请</p>		
评价	评价机构	询拓检测（上海）有限公司		

机构及项目 组情况	机构资质证书号	APJ-（沪）-014		
	项目组组长	胡玮	0800000000204385	化工工艺
	项目组成员	吕志江	1500000000201321	化工机械
		刘宁宁	1500000000300833	安全
		孙磊	17000000000301032	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	吴坚	过程控制负责人	杜荣泽
	报告编制人	胡玮、刘宁宁	报告审核人	杨一鸣
评价现场	现场勘验人员	胡玮、刘宁宁		
	现场勘验时间	2025. 11. 11	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价结论	评价组认为：上海鑫宝漆业有限公司符合危险化学品经营条件，此次申请领取《危险化学品经营许可证》，申请范围如下表。			
	序号	危化品目录序号	品种	经营量（吨/年）
	经营地址			
	上海市奉贤区四团镇四平公路 555 号			
	许可范围			
	1	358	二甲苯异构体混合物	600
	2	2657	乙酸正丁酯	600
3	2828	含易燃溶剂的合成树脂油漆、辅助材料、涂料等制品 [闭杯闪点≤60℃] (丙烯酸酯类树脂涂料)	2600	
4	/	铝浆颜料	2500	
甲类仓库				
审批结果	审批部门	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会	审批通过时间	2026. 2. 27
现场勘验图像影像				

