


安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海中油泰和加油站有限公司经营危险化学品安全现状评价报告		
	项目地址	上海市宝山区泰和路 1188 号		
	项目所属行业	危险化学品经营	评价类型	安全现状评价
	项目简介	站内设 4 座 SF 双层油罐（2 座 30m ³ 汽油罐，2 座 30m ³ 柴油罐），油品总容积为 90m ³ （柴油容积折半计算），为三级加油站，并设有卸油和加油油气回收系统。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓检测（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2030.8.13
	项目组组长	胡玮	0800000000204385	化工工艺
	项目组成员	曹佳玲	20231004631000001325	安全
		吕志江	1500000000201321	化工机械
		孙磊	17000000000301032	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	吴坚	过程控制负责人	窦娜
报告编制人	胡玮、曹佳玲	报告审核人	杨一鸣	
评价现场	现场勘验人员	胡玮、曹佳玲		
	现场勘验时间	2025.9.19	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价结论	加油站可申请危险化学品经营许可证重新申请。			
审批结果	审批部门	宝山区应急管理局	审批通过时间	2026.2.26

上海中油泰和加油站有限公司，位于上海市宝山区泰和路 1188 号，站址自然地形较平坦。加油站站区北面为架空电力线（杆高 16m）、杆上室外变压器、泰和路（主干路）和外环快速路（高架路段，二类保护物），东面为铁山路（城市次干路）及架空通讯线，西面为上海伽律物流有限公司（丙类厂房），南面为上海淞旭物流有限公司（丙类厂房）。



加油站地理位置图（摘自百度地图，2025 年 11 月）

该加油站周边情况如下。



项目组人员第一次去现场照片：

