

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海浦东龚路加油站有限公司经营危险化学品安全现状评价报告		
	项目地址	上海市浦东新区川沙路 816 号		
	项目所属行业	5265 机动车燃油零售	评价类型	安全现状评价
	项目简介	龚路加油站成立于 1995 年，并于 2020 年进行了双层罐及双层管道的改造，改造后加油站共设有 6 座油罐，分别是：4 座 30m³ 埋地卧式汽油双层储罐、1 座 20m³ 埋地卧式汽油双层储罐和 1 座 20m³ 埋地卧式柴油双层隔仓罐，油品总容积为 150m³（柴油容积折半计算），为二级加油站，并设有卸油和加油油气回收系统。加油站自上次安全评价以来，站区南侧 LNG 加气站已拆除，站内 2 号汽油罐由 92#改为 95#，新增 2 座换电站 4 个充电桩及 2 台自助洗车装置。加油站除法定代表人外共有职工 17 名，其中站长、专职安全员各 1 名，加油员工 15 名。加油站营业时间为 24 小时，四班两倒工作制，夜间当班员工 3 人。		
评价机构及项目组成员情况	评价机构	询拓检测（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2030.8.13
	项目组组长	胡玮	0800000000204385	化工工艺
	项目组成员	曹佳玲	20231004631000001325	安全
		吕志江	1500000000201321	化工机械
		孙磊	17000000000301032	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	吴坚	过程控制负责人	窦娜
评价现场	报告编制人	胡玮、曹佳玲	报告审核人	杨一鸣
	现场勘验人员	胡玮、曹佳玲		
评价结论	现场勘验时间	2026.1.8	现场勘验图像影像	(查看照片)
	加油站可申请危险化学品经营许可证延期申请。			
审批结果	审批部门	浦东新区应急管理局	审批通过时间	2026.5.6

上海浦东龚路加油站有限公司，位于上海市浦东新区川沙路 816 号，站址自然地形较平坦。站区东侧为川沙路为站区的出入口，另在金海路也设一出口。站区东侧为川沙路（主干路）、架空电力线（有绝缘层，杆高 12m）、亚朵酒店（商业营业场所，建筑面积超过 3000m² 不超过 10000m²，二类保护物）；站区南侧为金海路（快速路）及金海路高架桥（二类保护物）；西面为居民楼（三类保护物，总建筑面积小于 5000m²）；北面：地下停车库（车位超过 100 个，二类保护物）、架空通信线，架空电力线。



加油站地理位置图（摘自百度地图，2026 年 1 月）

该加油站周边情况如下。



项目组人员第一次去现场照片：

