


安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司崇明第十三加油站经营危险化学品安全现状评价报告		
	项目地址	上海市崇明区竖新镇团城公路 1821 号		
	项目所属行业	5265 机动车燃油零售	评价类型	安全现状评价
	项目简介	第十三加油站站内共有 1 座 20m³汽油双层罐，1 座 20m³柴油双层罐，油品总容积为 30m³（柴油容积折半计算），为三级加油站，并设有卸油和加油油气回收系统。加油站自上次安全评价以来站内加油设施未发生变化。加油站除负责人外共有职工 4 名，其中站长、专职安全员各 1 名，加油员工 2 名。		
评价机构及项目 组情况	评价机构	询拓检测（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2030.8.13
	项目组组长	胡玮	0800000000204385	化工工艺
	项目组成员	曹佳玲	20231004631000001325	安全
		吕志江	1500000000201321	化工机械
		孙磊	17000000000301032	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	吴坚	过程控制负责人	窦娜
	报告编制人	胡玮、曹佳玲	报告审核人	杨一鸣
评价现场	现场勘验人员	胡玮、曹佳玲		
	现场勘验时间	2026.1.13	现场勘验图像影像	（查看照片）
评价结论	加油站可申请危险化学品经营许可证。			
审批结果	审批部门	崇明区应急管理局	审批通过时间	2026.6.3

中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司崇明第十三加油站，位于上海市崇明区竖新镇团城公路 1821 号，站址自然地形较平坦。加油站站区北面为团城公路（主干道），北面设架空电力线及杆上变压器，西面为一类民用建筑（使用人数小于 200 人的残疾人服务中心），东面为汽修店（三类民用建筑），架空电力线，南面为丁类厂房（汽修厂房，非散花火花点），架空通信线。



加油站地理位置图（摘自百度地图，2026 年 1 月）

周边环境如下图。





北侧团城公路



东侧汽修店

项目组人员第一次去现场照片：

