

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司嘉定第二加油站经营危险化学品安全现状评价报告		
	项目地址	上海市嘉定区浏翔公路 2001 号		
	项目所属行业	5265 机动车燃油零售	评价类型	安全现状评价
	项目简介	嘉定第二加油站有 5 座（原有 7 座储罐，目前 2 座储罐填砂停用）50m ³ 的卧式埋地双层储罐（2 汽 3 柴）；设罩棚 1 座，罩棚下设加油岛 6 座，每座岛上设 1 台自吸泵加油机。加油站油罐单罐容积不超过 50m ³ 、总容积为 175m ³ （柴油容积折半计算），属于一级加油站。		
评价机构及项目 组情况	评价机构	询拓检测（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2030.8.13
	项目组组长	胡玮	0800000000204385	化工工艺
	项目组成员	曹佳玲	20231004631000001325	安全
		吕志江	1500000000201321	化工机械
		孙磊	17000000000301032	自动化
		王正	18000000000300630	电气
	技术负责人	吴坚	过程控制负责人	窦娜
	报告编制人	胡玮、曹佳玲	报告审核人	杨一鸣
评价现场	现场勘验人员	胡玮、曹佳玲		
	现场勘验时间	2026.5.14	现场勘验图像影像	（查看照片）
评价结论	加油站可申请危险化学品经营许可证申请。			
审批结果	审批部门	嘉定区应急管理局	审批通过时间	2026.07.30

加油站周围环境如下：

东：东侧毗邻浏翔公路（城市主干路），设置加油站进出口，入口设在站区北侧，出口设在站区南侧方向，浏翔公路靠近站区一侧设有架空电力线和架空通信线。

西：西侧围墙外是一条小河；

南：南侧围墙外是一片树林再向南是思诚路（城市支路），思诚路南侧是一路架空电力线；

北：加油站北侧围墙外是一家的纸板加工厂（丙类厂房）。

其地理位置图见图 2-1。



加油站地理位置图（摘自百度地图，2026 年 5 月）

该加油站周边情况如下。

	
东侧浏翔公路	西侧河道



南侧思诚路



北侧纸板加工厂

项目组人员第一次去现场照片：

