安全评价报告信息公开表

<table>
<tr><td rowspan="5">项目概况</td><td>项目名称</td><td colspan="4">中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司嘉定第四加油站经营危险化学品安全现状评价报告</td></tr>
<tr><td>项目地址</td><td colspan="4">上海市嘉定区曹安公路 2985 号</td></tr>
<tr><td>项目所属行业</td><td colspan="2">5265 机动车燃油零售</td><td>评价类型</td><td>安全现状评价</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="4">站内设 2 处埋地储罐区，一处位于加油区南侧，一处位于加油区东侧。加油区南侧油罐区为 4 只 30m³ 油罐（2 只内衬汽油罐在用，1 只油罐注沙停用、人孔井填实，1 只注水停用、人孔井保留），加油区东侧油罐区为 3 只 20m³ 油罐（3 只内衬柴油罐，均在用）。加油站设罩棚 1 座，设加油岛 3 座，每座岛上设 1 台加油机。加油站油罐单罐容积不超过 30m³ 、总容积为 90m³ （柴油容积折半计算），属于三级加油站。</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">评价机构及项目组情况</td><td>评价机构</td><td colspan="4">询拓检测（上海）有限公司</td></tr>
<tr><td>机构资质证书号</td><td>APJ-(沪)-014</td><td colspan="2">资质有效期至</td><td>2030.8.13</td></tr>
<tr><td>项目组组长</td><td>胡玮</td><td colspan="2">0800000000204385</td><td>化工工艺</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目组成员</td><td>吕志江</td><td colspan="2">1500000000201321</td><td>化工机械</td></tr>
<tr><td>奚婷</td><td colspan="2">202310046310000000365</td><td>安全</td></tr>
<tr><td>孙磊</td><td colspan="2">1700000000301032</td><td>自动化</td></tr>
<tr><td>王正</td><td colspan="2">1800000000300630</td><td>电气</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>吴坚</td><td colspan="2">过程控制负责人</td><td>窦娜</td></tr>
<tr><td>报告编制人</td><td>胡玮、奚婷</td><td colspan="2">报告审核人</td><td>杨一鸣</td></tr>
<tr><td rowspan="2">评价现场</td><td>现场勘验人员</td><td colspan="4">胡玮、奚婷</td></tr>
<tr><td>现场勘验时间</td><td>2026.5.14</td><td colspan="2">现场勘验图像影像</td><td>（查看照片）</td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="5">加油站可申请危险化学品经营许可证申请。</td></tr>
<tr><td>审批结果</td><td>审批部门</td><td>嘉定区
应急管理局</td><td colspan="2">审批通过时间</td><td>2026.07.30</td></tr>
</table>

加油站周围环境如下：东：河道，河对面为商品房（一类保护物）；西：纺织厂厂房（丙类），在建嘉闵线施工工地（有零星工棚，按照三类保护物判定）；南：河道，河道对面为合威公寓（一类保护物）；北：曹安公路（主干路），路对面有高压架空电力线（电力线塔高约 60m），路对面西侧有地铁站 1 号口（重要公共建筑物）。

加油站地理位置图（摘自百度地图，2026 年 5 月）

周边环境如下图。

东侧龙湖商品房

西侧纺织厂厂房和在建工地

南侧合威公寓

北侧曹安公路

项目组人员第一次去现场照片：