安全评价报告信息公开表

<table>
<tr><td rowspan="4">项目概况</td><td>项目名称</td><td colspan="4">中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司徐行加油站经营危险化学品安全现状评价报告</td></tr>
<tr><td>项目地址</td><td colspan="4">上海市嘉定区新建一路1500号</td></tr>
<tr><td>项目所属行业</td><td colspan="2">5265机动车燃油零售</td><td>评价类型</td><td>安全现状评价</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="4">站内设5只30m³SF埋地油罐（3汽2柴）。加油站设罩棚1座，设加油岛2座，每座岛上设1台加油机。加油站油罐单罐容积不超过30m³、总容积为120m³（柴油容积折半计算），属于二级加油站。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">评价机构及项目组情况</td><td>评价机构</td><td colspan="4">询拓检测（上海）有限公司</td></tr>
<tr><td>机构资质证书号</td><td>APJ-(沪)-014</td><td colspan="2">资质有效期至</td><td>2030.8.13</td></tr>
<tr><td>项目组组长</td><td>胡玮</td><td colspan="2">0800000000204385</td><td>化工工艺</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目组成员</td><td>吕志江</td><td colspan="2">1500000000201321</td><td>化工机械</td></tr>
<tr><td>奚婷</td><td colspan="2">20231004631000000365</td><td>安全</td></tr>
<tr><td>孙磊</td><td colspan="2">1700000000301032</td><td>自动化</td></tr>
<tr><td>王正</td><td colspan="2">1800000000300630</td><td>电气</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>吴坚</td><td colspan="2">过程控制负责人</td><td>窦娜</td></tr>
<tr><td>报告编制人</td><td>胡玮、奚婷</td><td colspan="2">报告审核人</td><td>杨一鸣</td></tr>
<tr><td rowspan="2">评价现场</td><td>现场勘验人员</td><td colspan="4">胡玮、奚婷</td></tr>
<tr><td>现场勘验时间</td><td>2026.5.14</td><td colspan="2">现场勘验图像影像</td><td>（查看照片）</td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="5">加油站可申请危险化学品经营许可证申请。</td></tr>
<tr><td>审批结果</td><td>审批部门</td><td>嘉定区
应急管理局</td><td colspan="2">审批通过时间</td><td>2026.07.30</td></tr>
</table>

加油站周围环境如下：东：小树林，小树林往东为河道；西：围墙西侧为步道，紧邻围墙设有室外变压器、沿围墙上方有通信线，再往西为启秀路（次干路）；南：新建一路（快速路）；北：沿围墙上方有通信线，徐行车站（二类保护物）。

加油站地理位置图（摘自百度地图，2026 年 5 月）

周边环境如下图。

东侧小树林

西侧启秀路

南侧新建一路

北侧徐行车站

项目组人员第一次去现场照片：