

安全评价报告信息公开表

|            |                   |                                                                                                                    |                      |           |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 项目概况       | 项目名称              | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司崇明第十四加油站经营危险化学品安全现状评价报告                                                                        |                      |           |
|            | 项目地址              | 上海市崇明区陈虬公路 5001 号                                                                                                  |                      |           |
|            | 项目所属行业            | 5265 机动车燃油零售                                                                                                       | 评价类型                 | 安全现状评价    |
|            | 项目简介              | 加油站站内设有 16m³埋地卧式汽油罐 1 座，16m³埋地卧式柴油罐 1 座。加油站油罐单罐容积为 16m³、总容积为 24m³（柴油容积折半计算），属于三级加油站。加油站设 1 台双油品四枪加油机，设一次、二次油气回收装置。 |                      |           |
| 评价机构及项目组情况 | 评价机构              | 询拓检测（上海）有限公司                                                                                                       |                      |           |
|            | 机构资质证书号           | APJ-(沪)-014                                                                                                        | 资质有效期至               | 2030.8.13 |
|            | 项目组组长             | 胡玮                                                                                                                 | 0800000000204385     | 化工工艺      |
|            | 项目组成员             | 曹佳玲                                                                                                                | 20231004631000001325 | 安全        |
|            |                   | 吕志江                                                                                                                | 1500000000201321     | 化工机械      |
|            |                   | 孙磊                                                                                                                 | 17000000000301032    | 自动化       |
|            |                   | 王正                                                                                                                 | 18000000000300630    | 电气        |
|            | 技术负责人             | 吴坚                                                                                                                 | 过程控制负责人              | 窦娜        |
|            | 报告编制人             | 胡玮、曹佳玲                                                                                                             | 报告审核人                | 杨一鸣       |
| 评价现场       | 现场勘验人员            | 胡玮、曹佳玲                                                                                                             |                      |           |
|            | 现场勘验时间            | 2026.1.13                                                                                                          | 现场勘验图像影像             | （查看照片）    |
| 评价结论       | 加油站可申请危险化学品经营许可证。 |                                                                                                                    |                      |           |
| 审批结果       | 审批部门              | 崇明区应急管理局                                                                                                           | 审批通过时间               | 2026.7.10 |

加油站周围环境如下：

东：无名小路（支路）、架空电力线（有绝缘层）；

西：空地、乡道（次干路）、架空通信线；

南：民宅（三类保护物，总建筑面积小于 5000m<sup>2</sup> 的民用建筑）；

北：陈彷徨公路（次干路），架空电力线（有绝缘层）及公交车站（二类保护物）。



加油站地理位置图（摘自百度地图，2026 年 1 月）

周边环境如下图。



项目组人员第一次去现场照片：

