

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司崇明第二十加油站经营危险化学品安全现状评价报告		
	项目地址	上海市崇明区北沿公路 3398 号		
	项目所属行业	5265 机动车燃油零售	评价类型	安全现状评价
	项目简介	加油站站内设有 20m³埋地卧式汽油罐 1 座，20m³埋地卧式柴油罐 1 座。加油站油罐单罐容积为 20m³、总容积为 30m³（柴油容积折半计算），属于三级加油站。加油站设 1 台双油品四枪加油机，设一次、二次油气回收装置。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓检测（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2030.8.13
	项目组组长	胡玮	0800000000204385	化工工艺
	项目组成员	曹佳玲	20231004631000001325	安全
		吕志江	1500000000201321	化工机械
		孙磊	17000000000301032	自动化
		王正	18000000000300630	电气
	技术负责人	吴坚	过程控制负责人	窦娜
	报告编制人	胡玮、曹佳玲	报告审核人	杨一鸣
评价现场	现场勘验人员	胡玮、曹佳玲		
	现场勘验时间	2026.1.13	现场勘验图像影像	（查看照片）
评价结论	加油站可申请危险化学品经营许可证。			
审批结果	审批部门	崇明区应急管理局	审批通过时间	2026.7.10


加油站周围环境如下：

东侧：居民楼（二类保护物，总建筑面积小于 10000m² 的民用建筑）；

南侧：北沿公路（次干路）；

西侧：二层办公楼（三类保护物，总建筑面积小于 5000m² 的民用建筑），架空电力线（杆高 7m，有绝缘层）；

北侧：空地，架空电力线（有绝缘层，杆高 7m），杆上变压器（干式变压器，丙类物品生产厂房）。



加油站地理位置图（摘自百度地图，2026 年 1 月）

该加油站周边情况如下。





南侧北沿公路



北侧架空电力线

项目组人员第一次去现场照片：

